

1. Tengelybenyomó Atlantis D48 és D60-hoz
2. 2db Csavaradagoló a megszokott alaplapjával, bevezetővel, pozícionálóval
3. 2db zsírzóállvány, 4-4 zsírfej rögzítésére alkalmas. Ezen az asztalon a szükséges zsírzófejeket kellene definiálni (I. és II. munkaállomás zsírzó fejei?)
4. 2db Csavarozó állvány, benne az átlalatok javasolt csavarozógéppel
5. PC Extrem D53 kerék csavarozó fészek
6. Atlantis ház szerelő fészek, gyorsrögzítéssel, kétfajta betéttel (Atlantis D48 és D60)
7. PC Extreme D53 ház szerelő fészek (jobbos, balos)
8. Átdobócső számláló szenzorral (Késztermék kidobó cső gondolom itt sem kell, mint ahogy a mostani asztalokról is le lettek szerelve)
9. PC Extreme SP55 ház szerelő fészek (jobbos, balos)







